

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1151	三菱	H27/6	QPG-FS64VZ-510496	冷凍ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	イノマットII		
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	H29.8.31 (切れ) 抹消	203,893 km タコグラフ年月 15年2月	12,500 kg	L 9,653	W 2,413	H 2572 (2477)	馬力	380ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ (少) 中 多	(外気30℃設定-35℃)	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無) 庫内33℃⇒6.4℃	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ 539A4449 冷凍機:三菱TU100SAスタンバイ付(コード無)						ベット	(有) 無 3H稼働	
縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ							クロス張り	有 (無)	
ラッシング2段 埋めこみフック9対							ETC	(有) 無	
床:アルミ							ラジオ	(有) 無	

外装状態 ラジオ ETC カラーバックモニター ドライブカメラ リアエアサス

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 (飛石有)
飛び石×1
記録簿 (有) 無
H28年
PMマフラ (有) 無
証明書 有 無
S・リミッタ (有) 無
証明書 有 無

バンパー  
コーナー  
グリル } メッキ

サイドバンパー2段(アルミ) マーカー5対(黄) 看板跡  
 看板跡  
 サイドマーカー テーピング  
 キズ  
 看板跡  
 線キズ  
 工具箱(アルミ)600

凹み

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

9	前	8
1		5
2	2	7 7
7	9	8 6

F 1 スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります