




HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1150	三菱	H27/10	QPG-FS64VZ-511807	冷凍ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速			
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	H30.12.16	切れ	272,635 km	12,400 kg	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有
		抹消			タコグラフ年月	15年10月	9,620				

エンジン状態	A(ⓑ)CDE	AC	(ⓐ)不良無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ (ⓐ) 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ	有 (ⓐ) (外気23℃設定-35℃)
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ5X9A6641 冷凍機:三菱TU100SAスタンバイ付(コード無)							ベット	有 (ⓐ) 無 (庫内22.5℃⇒-18℃)
5方開 鳥居・縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン								クロス張り	有 (ⓐ) 無 (3H稼働)
ラッシング2段 落としこみ9対 庫内灯4ヶ所 セイコーラック2対 断熱厚み(フロント:75mm、フロア:50mm、サイド・ルーフ:30mm)								ETC	有 (ⓐ) 無
床:アルミ								ラジオ	有 (ⓐ) 無

外装状態		ラジオ ETC カラーバックモニター 格納ミラーOK リアエアサス ドライブレコーダ(SD有)		サイドバンパー2段(アルミ) マーカー5対(黄)		タイヤ状態											
燃料タンク		200L+300L				1~10、×、欠、で記載											
Fガラス状態		要交換 良好 飛石有				<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>前</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>4</td> </tr> </table>				8	前	8	3		4		
8	前	8															
3		4															
飛び石×1 小キズ有		記録簿 (ⓐ) 無				<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>				8	8	8	8	3	3	1	1
8	8	8	8														
3	3	1	1														
PMマフラ (ⓐ) 無		H28、29年				F 4 スペア R											
証明書 有 無		S・リミッタ (ⓐ) 無				サイズF 245/70R19.5											
証明書 有 無						サイズR 245/70R19.5											
						スノータイヤ											
						*スノータイヤは表記する											

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります