





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D1108	いすゞ	H22/12	LKG-CYL77A-7000388	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速			
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	H31.4.18	切れ	710,465 km	13,300 kg	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有
		抹消			タコグラフ年月	9,590	2,410	2,460	3	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,930 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 中 多	※左ミラー格納せず
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 無	※庫内は送風が出ます
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフDML W8DL925						ベット	有 無	
ラッシング2段 落としこみ9対 ジョルダ-4列(本体無)							クロス張り	有 無	
床:板							ETC	有 無	
※走行距離281,361km時、リコールの為エンジン載せ替え(H26年7月)							ラジオ	有 無	

<p>外装状態 ラジオ ハイルーフ</p> <table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td></tr> <tr><td>300L+300L</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Fガラス状態</td></tr> <tr><td>要交換 良好 飛石有</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>記録簿</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>H30年</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>PMマフラ</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>S・リミッタ</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table>	燃料タンク	300L+300L	Fガラス状態	要交換 良好 飛石有	記録簿	有	無	H30年	PMマフラ	有	無	証明書	有	無	S・リミッタ	有	無	証明書	有	無	<p>バンパー コーナー グリル ミラーカバー ドアガーニッシュ</p> <p>メッキ</p>	<p>サイドバンパー-3段 マーカー-5対</p>    	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr><td>3</td><td>前</td><td>3</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td></tr> </table> <p>F 4 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 295/80R22.5 サイズR 275/80R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	3	前	3				5	5	4	4	5	5	4	4
燃料タンク																																					
300L+300L																																					
Fガラス状態																																					
要交換 良好 飛石有																																					
記録簿	有	無																																			
H30年																																					
PMマフラ	有	無																																			
証明書	有	無																																			
S・リミッタ	有	無																																			
証明書	有	無																																			
3	前	3																																			
5	5	4	4																																		
5	5	4	4																																		

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります