

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0330	三菱	H16/3	KL-FU54JUZ-531430	アルミ平	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	検切れ (切れ) 抹消	734,220 km タコグラフ年月 ナシ	14,300 kg	L 9,620 W 2,360 H 700 (後650)	馬力 350ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,990 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 (中) 多	*メーターパネル内ハイビームランプ不灯
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	シャーシ錆アリ							シート破れ 有 (無)	*ABSランプ点灯
上物メーカー名 年式,型式及状態								ベツト (有) 無	
内フック9対 床:鉄板								クロス張り 有 (無)	
								ETC (有) 無	
								ラジオ (有) 無	

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿 (有) 無
H27年~R3年

PMマフラ 有 (無)
証明書 有 無

S・リミッタ (有) 無
証明書 有 無

サイドバンパー 3段(鉄) マーカー 5対(電球)

天井塗装剥がれ有

1680

650

700

シャーシ腐食

マーカー不灯

リフレクター破損 スリキズ

看板跡

マーカー不灯

バンパーブラケット腐

リヤバンパー折れ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8	前	6		
1	1	2	2	
1	1	2	2	
F		2	スペア	R
サイズF	11R22.5			
サイズR	11R22.5			

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります