

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
E0579	フルハーフ	R1/9	DFPTF341A改-25676	トレーラウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R5.9.23 切れ 抹消	km タコグラフ年月	26,600 kg	L 12,650	W 2,400	H 2,320 (2,260)	馬力 ターボ ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ	少 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ	有 無
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本フルハーフ DFPTF341A No.P2AK375 2019年8月製造							ベツト	有 無
ラッシング2段 内フック12対 庫内灯6灯(電球)							クロス張り	有 無
							ETC	有 無
							ラジオ	有 無
								バックカメラ(クラリオン製)

<p>外装状態 リフトアクスル エアサス</p> <p>燃料タンク</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 飛石有</p> <p>記録簿 有 無</p> <p>PMマフラ 有 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 無 証明書 有 無</p>	<p>サイドバンパー 3段(鉄)    サイドマーカー 3対(LED)</p> <p>サビ・腐    サビ・腐    サビ・腐    サビ・腐</p> <p>スリキズ    スリキズ    キズ</p> <p>各所サビ    各所サビ</p>	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <p>前</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>F <input type="checkbox"/> 10 <input checked="" type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF    11R22.5</p> <p>サイズR    11R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	1	1	2	2	8	8	8	8	1	1	1	1
1	1	2	2											
8	8	8	8											
1	1	1	1											

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります