





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0507	三菱	R1/9	2PG-FS74HZ-510701	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M シフトパイロット
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	256,910 km タコグラフ年月 アリ	13,900 kg	L 9,600 W 2,410 H 2,690 (2,560)	馬力 394ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC <input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.989A1985				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無		
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無		
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無		バックモニター

燃料タンク 300L+300L	   	サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 1対(LED)	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載	
Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有		キズ・割れ	<input type="checkbox"/> 9 前 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 9	
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無		メッキ 凹み	凹み・キズ多数	F <input type="checkbox"/> 4 スペア <input type="checkbox"/> R
PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無		バンパー コーナー グリル ミラーカバー	凹み	サイズF 245/70R19.5
証明書 有 無		スリキズ	キズ	サイズR 245/70R19.5
S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無			*スノータイヤは表記する	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります