

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0569	日野	H17/2	PK-FJ7JLFA-10075	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R6.2.12 切れ 抹消	293,468 km タコグラフ年月 アリ	7,000 kg	L 6,740	W 2,360	H 2,280 (2,190)	馬力 220ps 3ペダル	ターボ 有	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,400 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ダクト周辺オイルにじみ						汚れ 少 中 多	※庫内蝶番2ヶ所外れ	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ 有 無	※庫内右コンパネ割れ	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ D-MWCMCG0R1006900B No.W5HC205						ベツト 有 無		
ラッシングレール1段 内フック6対 庫内灯4灯(電球) 床:ステン							クロス張り 有 無		
							ETC 有 無		
							ラジオ 有 無	バックモニター	

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ハロゲン

燃料タンク 200L

Fガラス状態 要交換 良好 **飛石有** 点キズ・一部ヒビ

記録簿 **有** 無 H17年~R5年

PMマフラ 有 **無** 証明書 有 無

S・リミッタ **有** 無 証明書 有 無

サイドバンパー 3段(鉄) マーカー 3対(電球)

膨らみ ※上物前面下部膨らみ(左右)

ウイング隙間・開き

スリキズ

観音変形 隙間・開き

アオリ割れ ※アオリ下部波うち開き(左右)

ヒビ

飛石

ウインカー上部隙間

左観音開きにくい

右観音締めにくい

凹み・キズ

蝶番変形

凹み変形

看板跡

看板跡

看板跡

看板跡

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	4
8	8	8 8

F **10** スペア R

サイズF 265/70R19.5

サイズR 265/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります