

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0601	日野	H30/11	2PG-FW1AHG-104829	冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	488,607 km タコグラフ年月 ナシ	11,200 kg	L 9,450 W 2,250 H 2,420 (2,380)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 (中) 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 (無)	外気30℃ 設定-35℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.V054D84-01							ベツト (有) 無	庫内30℃⇒-14℃
ラッシングレール3段 ジョルダー4列 両サイド観音扉 庫内灯6灯(LED) 床:キーストン								クロス張り 有 (無)	3.5H稼働
								ETC (有) 無	ナビ
								ラジオ (有) 無	バックモニター

外装状態 ETC ナビ バックモニター ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載																																
<table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td></tr> <tr><td>300L+300L</td></tr> </table>	燃料タンク	300L+300L	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>前</td><td>3</td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td colspan="4">F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R</td></tr> <tr><td>サイズF</td><td colspan="3">265/70R19.5</td></tr> <tr><td>サイズR</td><td colspan="3">265/70R19.5</td></tr> <tr><td colspan="4">*スノータイヤは表記する</td></tr> </table>	3	前	3	3		3	2	2	2	2	2	2	2	2	F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R				サイズF	265/70R19.5			サイズR	265/70R19.5			*スノータイヤは表記する			
燃料タンク																																	
300L+300L																																	
3	前	3																															
3		3																															
2	2	2	2																														
2	2	2	2																														
F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R																																	
サイズF	265/70R19.5																																
サイズR	265/70R19.5																																
*スノータイヤは表記する																																	
<table border="1"> <tr><td>Fガラス状態</td></tr> <tr><td>要交換 良好 (飛石有)</td></tr> <tr><td>4ヶ所あり</td></tr> </table>	Fガラス状態	要交換 良好 (飛石有)	4ヶ所あり																														
Fガラス状態																																	
要交換 良好 (飛石有)																																	
4ヶ所あり																																	
<table border="1"> <tr><td>記録簿</td><td>有</td><td>(無)</td></tr> </table>	記録簿	有	(無)																														
記録簿	有	(無)																															
<table border="1"> <tr><td>PMマフラ</td><td>(有)</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table>	PMマフラ	(有)	無	証明書	有	無																											
PMマフラ	(有)	無																															
証明書	有	無																															
<table border="1"> <tr><td>S・リミッタ</td><td>(有)</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table>	S・リミッタ	(有)	無	証明書	有	無																											
S・リミッタ	(有)	無																															
証明書	有	無																															

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります