

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0407	三菱	H29/7	QPG-FU64VZ-521813	アルミ平	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	検切れ (切れ) 抹消	462,724 km タコグラフ年月 アリ	13,700 kg	L 9,600	W 2,370	H 670 後(580)	馬力 380ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	アリ	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	(有) 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.17064AK559				ベツト	(有) 無			
ラッシングレール1段 内フック12対 作業灯(LED) 床:板					クロス張り	有 (無)			
蝶番・キャッチ:ステン					ETC	(有) 無			
					ラジオ	(有) 無	バックモニター		

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 (飛石有)
小アリ

記録簿
有 (無)

PMマフラ
(有) 無

証明書
有 無

S・リミッタ
(有) 無

証明書
有 無

シートデッキ 2360
フロントパネル 飛石多数
バンパー コーナ グリル ミラーカバー } メッキ
サイドバンパー 3段(鉄) マーカー 6対(LED)※最後部(電球)
スリキズ 500
230
看板跡 凹み
工具箱 リンギ入 (ステン) (ステン)
ボデー下部腐食
凹み
凹み
スリキズ
凹み
看板跡
580
凹み
スリキズ
キズ・凹み
凹み
キズ・凹み
凹み
スリキズ
リンギ入 (ステン)
スリキズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7	前	7	
1	1	1	1
1	1	1	1

F 1 スペア R

サイズF 275/80R22.5
サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります