

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0582	三菱	H29/6	QPG-FU64VZ-521603	冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	669,127 km タコグラフ年月 アリ	11,700 kg	L 9,370 W 2,270 H 2,190 (2,170)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	オイルパン滲み			ナシ		汚れ (少) 中 多		*温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ			シート破れ		有 (無)		外気25℃ 設定-29℃	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ R-LVCVHGOR309650 No.T7D9051 VHB T7D9051			ベット		有 (無)		庫内26.2℃⇒-17℃	
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯6灯(LED) 床:キーストン	クロス張り			有 (無)		3H稼働			
冷凍機:サーモキング UT-1200	ETC			有 (無)		バックモニター			
	ラジオ			有 (無)					

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ
 サイドバンパー 4段(ステン) マーカー 4対(電球)
 凹み(コーキング済み)

燃料タンク	292L+292L
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有
記録簿	有 (無)
PMマフラ	(有) 無
証明書	有 無
S・リミッタ	(有) 無
証明書	有 無

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー } メッキ

パネル飛石多数

加工穴

看板跡

凹み・キズ

サブエンジンカバー凹み

加工穴

キズ

看板跡

バンパー歪み

レンズヒビ・テールカバー変形 キズ・サビ・凹み

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

* 8	前	* 8
* 8	* 8	* 8 * 8
* 7	* 7	* 2 * 1

F 10 スペア R

サイズF 11R22.5
サイズR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります