

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0691	三菱	H27/10	QPG-FU64VZ-510744	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	一時抹消 切れ 抹消	964,116 km タコグラフ年月 アリ	13,600 kg	L 9,630 W 2,400 H 2,470 (2,380)	馬力 380ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態	A B C Ⓓ E	AC	Ⓐ 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	T/M下部オイル滲みアリ							汚れ 少 中 多	※天井後部雨漏れ ※看板アリ ⇒看板剥がし後の出庫
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	接合部等腐食・錆アリ							シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.579A6521							ベツト 有 無	
ラッシング2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板								クロス張り 有 無	
								ETC 有 無	
								ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズ多数・一部ヒビ

記録簿 有 無
H28年~R5年

PMマフラ 有 無
証明書 有 無

S・リミッタ 有 無
証明書 有 無

看板跡
スリキズ
サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)
欠損
スリキズ
看板跡
凹み
スリキズ
凹み
スリキズ
凹み
割れ
凹み
キズ
凹み

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	4
4	4	4 4
3	3	3 3
F 4 スペア □ R		
サイズF	295/80R22.5	
サイズR	11R22.5	

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります