

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0748	日野	R1/11	2DG-FR1AHG-105362	冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	610,923 km タコグラフ年月 ナシ	13,300 kg	L 9,340 W 2,270 H 2,290 (2,240)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ		ナシ		汚れ 少 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ			ナシ		ナシ		シート破れ 有 無	外気24℃ 設定-35℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊自動車 TPA9097 No.B190696 2019年11月製			ナシ		ナシ		ベット 有 無	庫内23℃⇒-25.7℃
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯(LED) 床:キーストン	ナシ			ナシ		ナシ		クロス張り 有 無	3H稼働
蝶番・ロックバー・門口:ステン	ナシ			ナシ		ナシ		ETC 有 無	
冷凍機:菱重 TU100SB No.997900100BL 2019年製	ナシ			ナシ		ナシ		ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿
有 無

PMマフラ
有 無

証明書
有 無

S・リミッタ
有 無

証明書
有 無

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(電球)※2灯不灯

カバー亀裂

タイヤチェーン吊

キルトカバー不良

工具箱 破損

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5
3	3	3 3
2	2	2 1

F 1 スペア R

サイズF 275/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります