


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
D0814	いすゞ	R3/6	2RG-FRT90U2-7013387	クレーン付	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	車検切れ <input checked="" type="radio"/> 切れ 抹消	235,367 km	7,500 kg	L	W	H	馬力	3ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	ナシ	5,500	2,210	600	3	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,080 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	コダイラ 2103018						ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有	無		
内フック5対 床:板							クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
クレーン:タダノ TM-ZX364HRSA No.41002601174 2021年4月製							ETC	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
4段ラジコンフックイン 2.93t吊							ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有	無		


外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク		
200L		
Fガラス状態		
<input checked="" type="radio"/> 要交換	良好	飛石有
ヒビ有		
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有	無
R3年~R6年		
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無


ヒビ要交換




サイドバンパー 3段(鉄) マーカー 5対(LED)



ミラー } メッキ
バンパー }



鳥居鉄板



水平レベル不良

煽凹小多数有・スリキズ

フェンダー曲がり左右

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4		4	
4	4	2	3

F 8 スペア R

サイズF 265/70R19.5

サイズR 265/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります