

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
V0759	ボルボ	R3/5	2DG-KA2TEA2-YV2RTY0A8LA866121	トラクタ	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト	
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.5.24		350,505 km	11,500 kg	L	W	H	馬力	460ps	ターボ 有
	切れ 抹消		タコグラフ年月 ナシ		-	-	-	2	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態								ベツト <input checked="" type="radio"/> 無	
カプラ:JOST製 No.14984949 E4								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ETC <input checked="" type="radio"/> 無 ラジオ <input checked="" type="radio"/> 無	

外装状態	ハイルーフ	リアエアサス	アルミホイール
燃料タンク	405L		
Fガラス状態	要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有		
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有	無	
	R3年~R6年		
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無	
証明書	有	無	
S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有	無	
証明書	有	無	

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 2対

フェンダー割れ
バンドなし

フェンダー破れ

割れ
1200
3500

キズ・補修跡有

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="checkbox"/>	1	前	1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	2	2	2
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

F 欠 スペア R

サイズF 315/70R22.5
サイズR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります