

|                                  |                      |                            |                   |            |            |            |     |       |       |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|
| HPNo.                            | 車名                   | 年式                         | 型式・車体番号           | 架装形状       |            |            |     |       |       |
| C0830                            | 日野                   | H26/12                     | QPG-FR1EZEG-10096 | 冷凍バン       | 株式会社 キャリオン |            |     |       |       |
| 前使用者                             | 車検有効期限               | 走行距離(km)                   | 積載量               | 荷台寸法(mm)   |            |            | T/M | プロシフト |       |
| ○ 自家用<br>○ 営業用<br>□ レンタカ<br>□ 不明 | R6.12.21<br>切れ<br>抹消 | 1,104,842 km<br>タコグラフ年月 ナシ | 11,500 kg         | L<br>9,420 | W<br>2,270 | H<br>2,130 | 馬力  | 380ps | ターボ 有 |
|                                  |                      |                            |                   |            |            |            | 3   | ペダル   |       |

|                                  |  |    |   |      |       |                                      |              |       |    |
|----------------------------------|--|----|---|------|-------|--------------------------------------|--------------|-------|----|
| エンジン状態                           | A B <input checked="" type="radio"/> D E | AC | <input checked="" type="radio"/> 良 不良 無 | ブレーキ | エア    | リサイクル料                               | 12,870 円     | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)                | パワステオイル漏れ                                |    |   |      | 汚れ    | 少 <input checked="" type="radio"/> 多 | * 温度設定       |       |    |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)         | 下回り錆                                     |    |   |      | シート破れ | <input checked="" type="radio"/> 有 無 | 外気29℃ 設定-30℃ |       |    |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態                 | トランテックス 2AN0490                          |    |   |      | ベツト   | <input checked="" type="radio"/> 有 無 | 庫内25℃⇒-7℃    |       |    |
| ジョルダ4列 左サイドドア 庫内灯4灯(蛍光灯) 床:キーストン |  |    |   |      | クロス張り | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | 3H稼働         |       |    |
| 冷凍機:菱重 TU73DZ No.275500243B      |  |    |   |      | ETC   | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 |              |       |    |
|                                  |  |    |   |      | ラジオ   | <input checked="" type="radio"/> 有 無 | バックモニター      |       |    |

|                    |  |                             |                 |             |   |   |   |   |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------|-------------|---|---|---|---|
| 外装状態               | リアエアサス   | ヘッドライト:ディスチャージ              | サイドバンパー 3段(ステン) | マーカー 5対(電球) | タイヤ状態   |   |   |   |
| 燃料タンク<br>400L+400L | <input checked="" type="radio"/> 飛石有<br><input checked="" type="radio"/> 有 無<br><input checked="" type="radio"/> 有 無<br><input checked="" type="radio"/> 有 無<br><input checked="" type="radio"/> 有 無 | バンパー<br>グリル<br>ミラー<br>} メッキ | フロントパネル凹        |             | 1~10、×、欠、で記載  |   |   |   |
| Fガラス状態             |  |                             |                 |             | 5   | 前 | 5 |   |
| 要交換                |  |                             |                 |             | 4   | 4 | 4 | 4 |
| 小アリ                |  |                             |                 |             | 4   | 4 | 4 | 3 |
| 記録簿                |  |                             |                 |             | F <input checked="" type="radio"/> スペア <input type="checkbox"/> R |   |   |   |
| H27年・H28年          | サイズF 11R22.5   |                             |                 |             |   |   |   |   |
| PMマフラ              | サイズR 11R22.5   |                             |                 |             |   |   |   |   |
| 証明書                | *スノータイヤは表記する   |                             |                 |             |   |   |   |   |
| S・リミッタ             |  |                             |                 |             |   |   |   |   |
| 証明書                |  |                             |                 |             |   |   |   |   |

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります