

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
A0889	三菱	H29/9	2PG-FU74HZ-500110	冷凍バン	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	切れ 抹消	736,641 km タコグラフ年月 ナシ	12,200 kg	L 9,380	W 2,270	H 2,220 (2,210)	馬力	394ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	A(●) B C D E	AC	(●) 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 (●) 多	* 温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (●) 無	外気24℃ 設定-35℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ VHB T7D8791 2017年8月製						ベツト	(●) 有 無	庫内20℃⇒-23℃
ラッシングレール2段 ジョルダ4列 庫内灯4灯(LED) 床:キーストン							クロス張り	有 (●) 無	3H稼働
菱重 TU100SA No.799100673BL 2017年製							ETC	(●) 有 無	
*ディーラーにてリビルトエンジン載替 736,628km時							ラジオ	(●) 有 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 (●) 飛石有
飛石アリ

記録簿
有 (●) 無

PMマフラ
(●) 有 無
証明書
有 無

S・リミッタ
(●) 有 無
証明書
有 無

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 9対(LED) ※マーカー・車高灯不

※フロントバンパー・パネル飛石キズ多数

メッキ: バンパー, コーナー, グリル, ミラーカバー, ドア, フェンダー

工具箱(ステン)

凹み

タイヤチェーン吊

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

* 7	前	* 7
□		□
7	7	7 7
7	7	7 7

F 3 スペア □ R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 11R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります