





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0830	日野	H26/12	QPG-FR1EZEG-10096	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	プロシフト		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	① 抹消	1,104,842 km タコグラフ年月 ナシ	11,500 kg	L 9,420	W 2,270	H 2,130	馬力	380ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,870 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	パワステオイル漏れ						汚れ 少 中 多	*温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	下回り錆・クロスメンバー腐食						シート破れ 有 無	外気29℃ 設定-30℃	
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス 2KM0490						ベツト 有 無	庫内25℃⇒-7℃	
ジョルダー4列 左サイドドア 庫内灯4灯(蛍光灯) 床:キーストン							クロス張り 有 無	3H稼働	
冷凍機:菱重 TU73DZ No.275500243B							ETC 有 無		
アワメーター:7742							ラジオ 有 無	バックモニター	

<p>外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ</p> <p>燃料タンク 400L+400L</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 飛石有</p> <p>小アリ</p> <p>記録簿 有 無 H27年・H28年</p> <p>PMマフラ 有 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 無 証明書 有 無</p>	<p>サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 5対(電球)</p> <p>腐食あり</p> <p>フロントパネル凹</p> <p>バンパー グリル ミラー } メッキ</p>    	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>前</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>4 4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>4 3</td> </tr> </table> <p>F 3 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 11R22.5 サイズR 11R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	5	前	5				4	4	4 4	4	4	4 3
5	前	5												
4	4	4 4												
4	4	4 3												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります