





|       |    |      |                   |      |            |
|-------|----|------|-------------------|------|------------|
| HPNo. | 車名 | 年式   | 型式・車体番号           | 架装形状 |            |
| C868  | 日野 | R2/6 | 2KG-FD2ABA・115917 | 冷凍バン | 株式会社 キャリオン |

|                            |                   |            |          |          |       |       |     |       |     |   |
|----------------------------|-------------------|------------|----------|----------|-------|-------|-----|-------|-----|---|
| 前使用者                       | 車検有効期限            | 走行距離(km)   | 積載量      | 荷台寸法(mm) |       |       | T/M | 6速    |     |   |
| ○ 自家用<br>営業用<br>レンタカ<br>不明 | 予備検査証<br>切れ<br>抹消 | 165,063 km | 1,850 kg | L        | W     | H     | 馬力  | 240ps | ターボ | 有 |
|                            |                   | タコグラフ年月    | アリ       | 6,150    | 2,080 | 1,990 | 3   | ペダル   |     |   |

|                                    |                      |    |               |      |    |        |          |                    |                |
|------------------------------------|----------------------|----|---------------|------|----|--------|----------|--------------------|----------------|
| エンジン状態                             | A B <b>◎</b> D E     | AC | <b>◎</b> 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 10,900 円 | キャブ内部              | 備考             |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)                  | ナシ                   |    |               | ナシ   |    |        |          | 汚れ 少 <b>◎</b> 多    | *温度設定          |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)           | ナシ                   |    |               | ナシ   |    |        |          | シート破れ 有 <b>◎</b> 無 | 外気18℃設定-30℃    |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態                   | フルハーフ GFF1No.ESE9537 |    |               | ナシ   |    |        |          | ベット <b>◎</b> 有 無   | 庫内10.4℃→-16.9℃ |
| 冷凍機:菱重 TPK20TB No.411470 TDS60VZXB |                      |    |               |      |    |        |          | クロス張り 有 <b>◎</b> 無 | 2.5H稼働         |
| 庫内灯4灯:LED ラッシング2段 床:キーストン          |                      |    |               |      |    |        |          | ETC <b>◎</b> 有 無   | 字光式プレート        |
| *サイド左観音扉内側下部ステーめくれあり               |                      |    |               |      |    |        |          | ラジオ <b>◎</b> 有 無   | バックモニター        |

|        |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 外装状態   | ミラー・グリル・コーナー・バンパー・ステップ・ヘッド窓・ドアガーニッシュ:メッキ アルミホイール | サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 9対(LED)   | タイヤ状態  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 燃料タンク  | 189L+189L  |    | 1~10、×、欠、で記載   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Fガラス状態 | 要交換 <b>◎</b> 良好 飛石有<br>飛び石リペア済                   |   | <table border="1"> <tr><td>6</td><td>前</td><td>6</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> | 6 | 前 | 6 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 6      | 前  | 6  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|        |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 7      | 7  | 7  | 7  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|        |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 記録簿    | <b>◎</b> 有 無                                     |   | F <b>8</b> スペア <input type="checkbox"/> R  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| PMマフラ  | <b>◎</b> 有 無                                     |  | サイズF 225/90R17.5   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 証明書    | 有 無  | スタンバイ ドア内側下部ステーめくれ   | サイズR 225/90R17.5   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| S・リミッタ | 有 <b>◎</b> 無                                     |  | *スノータイヤは表記する   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 証明書    | 有 無  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります