





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
	日野	R6/5	2DG-FR1AHG-110761	冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.5.26 切れ 抹消	1,099 km タコグラフ年月 アリ	12,900 kg	L 9,340 W 2,270 H 2,300 (2,240)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ		汚れ (少) 中 多		*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ		シート破れ 有 (無)		外気25℃ 設定-35℃
上物メーカー名 年式,型式及状態				矢野特殊自動車 TPH10155-2 B240115 2024年3月		ベツト (有) 無		庫内22℃⇒-28℃
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯(LED) 床:キーストン						クロス張り 有 (無)		3H稼働
冷凍機:菱重 TU100SC No.483700055BL 2024年製						ETC 有 (無)		
						ラジオ (有) 無		バックモニター

<p>外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED</p> <p>燃料タンク 300L+300L</p> <p>Fガラス状態 要交換 (良) 飛石有</p> <p>記録簿 有 (無)</p> <p>PMマフラ (有) 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ (有) 無 証明書 有 無</p>	<p>サイドバンパー 3段(アルミ)</p>  <p>バンパー コーナー グリル ミラーカバー</p> <p>メッキ</p>  <p>2100</p> <p>タイヤチェーン吊 工具箱</p>   <p>工具箱</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> </table> <p>F 10 スペア R</p> <p>サイズF 295/80R22.5 サイズR 275/80R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	9	前	9				9	9	9	9	9	9	9	9
9	前	9														
9	9	9	9													
9	9	9	9													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります