

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
D0915	いすゞ	H29/4	TKG-FRR90S2-7108639	冷凍バン	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	スーサー		
0	家用 営業用 レンタカ 不明	R7.4.21	413,814 km タコグラフ年月 ナシ	2,800 kg	L	W	H	馬力	240ps	ターボ	有
	切れ 抹消				6,200	2,260	2,050	2	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	クラッチハウジングオイル漏れ			汚れ		少	(中)	多	温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	たれゴム振れ止め曲がり			シート破れ		有	(無)		外気3℃ 設定-20℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	フルハーフ E5G4320 型式R-MVSGMF7Q206475			ベツト		有	(有)	無	庫内3℃⇒-18℃
冷凍機:サーモキング FTZ600-10 ラッシング2段(後部一部ラッシング3段) 庫内灯5灯(LED)	クロス張り		有	(無)				1.5時間稼働	
	ETC		有	(有)	無				
	ラジオ		有	(有)	無				バックモニター

外装状態 アルミホイール

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 (飛石有)
小 多数

記録簿
有 (無)

PMマフラ
(有) 無

証明書
有 無

S・リミッタ
有 (無)

証明書
有 無

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 10 対(LED)

キズ

スリキズ・サビ

たれゴム振れ止め曲がり

メッキ

キズ・凹み

凹み

凹み

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6	前	5	
1	1	1	1
F	スペア	R	

サイズF

サイズR

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります