

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0922	三菱	R3/3	2PG-FS74HZ-521879	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M シフトパイロット
自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	445,047 km タコグラフ年月 アリ	13,900 kg	L 9,610 W 2,400 H 2650 (2560)	馬力 2 ターボ 有 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC (良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ 少 (中) 多	バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ 有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス 20W-10195						ベツト (有) 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED)※不灯1カ所 床:板							クロス張り 有 (無)	
蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン							ETC (有) 無 ラジオ (有) 無	

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
200L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 (飛石有)
小多数

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

飛石補修跡
バンパー下部歪みあり

看板跡 凹み・キズ 凹み 凹み

あたりゴム欠落

バンパー
コーナー
グリル
ミラー

メッキ

看板跡

凹み 凹み スリキズ 凹み・キズ 看板跡

バンパー下部凹み
バンパーカバー破れ

泥除け破れ(左右)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6	前	4
5		6
5	5	7 5
6	5	7 7

F **4** スペア R

サイズF 245/70R19.5
サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります