HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0835	三菱	H17/3	PA-FK61FK-711422	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速		
○ 自家用 / 営業用 / レンタカ / 不明	一時抹消	切れ / (抹消)	311,414 km		3,150 kg	L 6,220	W 2,240	H 2,330 (2,220)	馬力	240ps	ターボ	有
			タコグラフ年月	ナシ					3	ペダル		

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,910 円

		キャブ内部			備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	オイル漏れ有	汚れ	少 (中)	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ	シート破れ	(有)	無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 **フルハーフ DMC No.W5DR860**		ベット	(有)	無	
ラッシング2段 内フック6対 庫内灯5灯(電球3灯・LED1灯・蛍光灯1灯) 床:板		クロス張り	有	(無)	
		ETC	有	(無)	
		ラジオ	(有)	無	

外装状態 アルミホイール リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態		
要交換	良好	(飛石有)
小 多数		

記録簿	有	(無)

PMマフラ	有	(無)
証明書	有	無

S・リミッタ	有	(無)
証明書	有	無



タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

	前	
3		3
3 3		3 3

F 3 スペア □ R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります