

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A2100	三菱	H28/11	TKG-FK61F-591193	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	H30.11.10	切れ 1,204 km 抹消	3,050 kg	L 6,230	W 2,390	H 2400 (2300)	馬力	220ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	ナシ				3	ペダル		

エンジン状態(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ							汚れ (少) 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ							シート破れ 有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態 パブコ6X9C3944							ベツト (有) 無	
3方開 鳥居:鉄 縦・横ネダ:アルミ							クロス張り 有 (無)	
ラッシング2段 落としこみ5対 セイコーラック1対 庫内灯3ヶ所							ETC 有 (無)	
床:板							ラジオ (有) 無	

外装状態 ラジオ カラーバックモニター 格納ミラーOK

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有


記録簿	有	(無)
-----	---	-----

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無



S・リミッタ	有	(無)
証明書	有	無



バンパー
コーナー
ゲリル } メッキ



サイドバンパー1段(アルミ) マーカ-3対(黄)



工具箱(鉄)750

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
9	前	9	
9	9	9	9
F	10	スペア	R
サイズF	225/80R17.5		
サイズR	225/80R17.5		
*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります