

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
B1101	UD	H24/10	QKG-CG5ZA-10513	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット			
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	H29.10.17	切れ	422,723 km	13,300 kg	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有
		抹消			タコグラフ年月	12年07月	9,650				

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ (少) 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ (有) 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフDML W8DT941							ベット (有) 無	
5方開 鳥居・縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ								クロス張り 有 (無)	
ラッシング2段 落としこみ9対 セイコーラック2対 センタースロットル 庫内灯4ヶ所								ETC 有 (無)	
床:板(20cm×5cmの板割れ・穴有り)								ラジオ (有) 無	

外装状態 ラジオ カラーバックモニター 格納ミラーOK ハイレーフ リアエアサス


燃料タンク
300L+210L

Fガラス状態
要交換 良好 (飛石有)
飛び石×1 小キズ有

記録簿	有 (無)
-----	--------------

PMマフラ	(有) 無
証明書	有 無

S・リミッタ	(有) 無
証明書	有 無



タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

3	前	2	
2		1	
3	3	2	3
1	1	1	1

F **6** スペア R

サイズF 245/70R19.5 136/134J
サイズR 245/70R19.5 136/134J

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります