





| | | | | | |
|-------|-----|--------|---------------------|--------|------------|
| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 出品会社 (岡山県) |
| D3220 | いすゞ | H20/12 | BDG-NMR85AN-7007047 | ゲート付バン | 株式会社 キャリオン |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|----------|------------|------------|---------------------|-----|-------|-----|---|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | T/M | 6速 | | |
| ○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明 | H29.12.4 <input checked="" type="checkbox"/> 切れ 抹消 | 73,456 km タコグラフ年月 08年10月 | 2,800 kg | L 4,590 | W 1,770 | H 2190 (2090) | 馬力 | 150ps | ターボ | 有 |
| | | | | | | | 3 | ペダル | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----|--|------|-------|--------|----------|---|----|
| エンジン状態 | A B <input checked="" type="checkbox"/> C D E | AC | <input checked="" type="checkbox"/> 良 不良 無 | ブレーキ | ハキューム | リサイクル料 | 10,540 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | タペット上からオイル滲み有 | | | | | | 汚れ | <input checked="" type="checkbox"/> 少 中 多 | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | ナシ | | | | | | シート破れ | <input checked="" type="checkbox"/> 有 無 | |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 | キタムラT09-2165(H20年11月製) 格納ゲート:極東開発CG800-B3ERA2 | | | | | | ベットの | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | |
| 鳥居:鉄、板貼り 縦横ネダ:鉄 | | | | | | | クロス張り | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | |
| ラッシング2段 庫内灯2ヶ所 左スライドドア | | | | | | | ETC | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | |
| 床:鉄 | | | | | | | ラジオ | <input checked="" type="checkbox"/> 有 無 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------------|--------|--|------|-----|---|---|-------|---|---|-----|---|---------------------------------------|--------|---|---|-----|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <p>外装状態 ラジオ カラーバックモニター 格納ミラーOK</p> <table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td></tr> <tr><td>100L</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Fガラス状態</td></tr> <tr><td>要交換 良好 <input checked="" type="checkbox"/>飛石有</td></tr> <tr><td>小キズ有</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>記録簿</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>PMマフラ</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td><input checked="" type="checkbox"/>無</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>S・リミッタ</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td><input checked="" type="checkbox"/>無</td></tr> </table> | 燃料タンク | 100L | Fガラス状態 | 要交換 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 飛石有 | 小キズ有 | 記録簿 | 有 | 無 | PMマフラ | 有 | 無 | 証明書 | 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | S・リミッタ | 有 | 無 | 証明書 | 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |     <p>サイドバンパー1段(鉄) マーカー2対(黄)</p> <p>1790 1690 1030 1230 パワーゲート</p> <p>工具箱(鉄)350</p> | <p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr><td>6</td><td>前</td><td>6</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>F <input checked="" type="checkbox"/>10 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 205/85R16 サイズR 205/85R16</p> <p>*スノータイヤは表記する</p> | 6 | 前 | 6 | | | | 6 | 6 | 7 | 7 | | | | |
| 燃料タンク | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fガラス状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要交換 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 飛石有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小キズ有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 記録簿 | 有 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PMマフラ | 有 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証明書 | 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S・リミッタ | 有 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証明書 | 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 前 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります