

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A2101	三菱	H28/11	TKG-FK61F-591188	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	H30.11.10	切れ 1,246 km 抹消	3,050 kg	L 6,230	W 2,390	H 2400 (2300)	馬力	220ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	ナシ				3	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	(少) 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ699C3946						ベツト	(有) 無	
3方開 鳥居:鉄 縦横ネダ:アルミ							クロス張り	有 (無)	
ラッシング2段 落としこみ5対 セイコーラック1対 庫内灯3ヶ所							ETC	(有) 無	
床:板							ラジオ	(有) 無	

外装状態 ラジオ ETC カラーバックモニター 格納ミラーOK

燃料タンク
200L




Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿	有	(無)
-----	---	-----

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	(無)
証明書	有	無

バンパー }
コーナー } メッキ
グリル }



タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8	前	8	
8	8	8 8	
F	10	スペア	R
サイズF	225/80R17.5	123/122L	
サイズR	225/80R17.5	123/122L	

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります