

| | | | | | |
|-------|----|-------|-------------------|------|------------|
| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
| C2152 | 日野 | H29/1 | TKG-FD7JLAG-***** | 冷凍バン | 株式会社 キャリオン |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------------|----------|------------|------------|---------------------|-----|-------|-----|---|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | T/M | 6速 | | |
| 自家用 営業用 ○ レンタカ 不明 | H31.1.27 | 切れ 359 km 抹消 | 2,750 kg | L 6,250 | W 2,150 | H 2130 (2120) | 馬力 | 240ps | ターボ | 有 |
| | | タコグラフ年月 | 17年07月 | | | | 3 | ペダル | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----|----------|------|-------|---------|---------------|-------|----|
| エンジン状態 | (A) B C D E | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 10,400 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | ナシ | | | | 汚れ | (少) 中 多 | (外気35℃設定-30℃) | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | ナシ | | | | シート破れ | 有 (無) | 庫内32℃⇒-23℃ | | |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 | 東プレ 冷凍機:東プレ スタンバイ付(コード有) | | | | ベツト | (有) 無 | 3H稼働 | | |
| 鳥居・縦横ネダ:アルミ | | | | | クロス張り | 有 (無) | | | |
| ラッシング2段 庫内灯5ヶ所 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン 左サイド観音ドア | | | | | ETC | 有 (無) | | | |
| 床:キーストン | | | | | ラジオ | (有) 無 | | | |

外装状態 ラジオ 格納ミラーOK カラーバックモニター アルミホイール リアエアサス

| | |
|--------|--------------|
| 燃料タンク | 200L |
| Fガラス状態 | 要交換 (良好) 飛石有 |
| 記録簿 | 有 (無) |
| PMマフラ | (有) 無 |
| 証明書 | 有 無 |
| S・リミッタ | 有 (無) |
| 証明書 | 有 無 |

サイドバンパー } 3段(ステン) マーカー4対(黄)
オーバーハング }

バンパー }
コーナー }
グリル } メッキ
ミラーカバー }
サイド }
ステップ }

工具箱(ステン)750

1500
2030

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

| | | | |
|---|----|-----|---|
| 9 | 前 | 9 | |
| | | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | | |
| F | 10 | スペア | R |

サイズF 225/80R17.5 123/122L
サイズR 225/80R17.5 123/122L

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります