

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D2100	いすゞ	H21/11	PDG-FRR34S2-7002863	アルミウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ	353,751 km	2,400 kg	L 7,356	W 2,392	H 2420 (2253)	馬力	240ps	ターボ	有
	抹消	タコグラフ年月	ナシ				3	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,560 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有 無
上物メーカー名 年式,型式及状態	マルヤス080325002							ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無
3方開 鳥居・縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ								クロス張り	<input checked="" type="radio"/> 有 無
ラッシング1段 落としこみ6対 セイコーラック1対 庫内灯2ヶ所								ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無
床:板								ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無

外装状態 ラジオ ETC 格納ミラーOK アルミホイール





燃料タンク
100L+100L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
飛び石×1

記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無
-----	---	------------------------------------

PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	<input checked="" type="radio"/> 無
証明書	有	無



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
<input type="text" value="1"/>	前	<input type="text" value="4"/>	
<input type="text" value="1"/>	×	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>
<input type="text" value="1"/>		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
F <input type="text" value="2"/> スペア <input type="text" value="1"/> R			
サイズF	225/80R17.5		
サイズR	225/80R17.5		
*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります