




HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1153	三菱	H15/3	KL-FU54JUZ-522616	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	630,065 km タコグラフ年月 02年09月	13,400 kg	L 9,343	W 2,281	H 2194 (2154)	馬力 380ps 3	ターボ 有	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,990 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 中 多	(外気22℃設定-30℃)	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ <input checked="" type="radio"/> 有 無	庫内24℃⇒-15℃	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ(型式:RSH) 冷凍機:三菱TU73Dスタンバイ付(コード無)						ベツト <input checked="" type="radio"/> 有 無	3H稼働	
鳥居・縦横ネダ:アルミ							クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無		
ラッシング2段 庫内灯5ヶ所 ジョルダールール4列 左サイドドア(蝶番ステン)							ETC <input checked="" type="radio"/> 有 無		
床:アルミ							ラジオ <input checked="" type="radio"/> 有 無		

外装状態	ラジオ ETC 格納ミラーOK リアエアサス	サイドバンパー3段(鉄) マーカー5対(黄・エンド赤)	タイヤ状態														
燃料タンク	300L	ミラーメッキ	1~10、×、欠、で記載														
Fガラス状態	要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有		<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </table>	8	前	9				2	2	3	2	2	6	2	2
8	前	9															
2	2	3	2														
2	6	2	2														
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有 無		F <input checked="" type="radio"/> 3 スペア <input type="checkbox"/> R														
H23~29年			サイズF 295/80R22.5														
PMマフラ	有 <input checked="" type="radio"/> 無		サイズR 11R22.5														
証明書	有 無		スノータイヤ														
S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有 無		*スノータイヤは表記する														
証明書	有 無																

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります