

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D2150	いすゞ	H19/10	PKG-FRR90T2-7003299	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	555,032 km タコグラフ年月 ナシ	2,650 kg	L 6,210	W 2,340	H 2060 (2000)	馬力 210ps 3	ターボ 有 ペダル		

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,560 円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 <b>中</b> 多	外気6℃設定-30℃ (庫内1℃⇒-17.5℃) 3H稼働	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ <b>有</b> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	札幌ボデーNo.07-S073 冷凍機:三菱TDJ301DL2B No.729500319							ベットの		<b>有</b> <b>無</b>
縦横ネダ:アルミ 蝶番:ステン								クロス張り		<b>有</b> <b>無</b>
ラッシング2段 庫内灯4ヶ所 パワーゲート:新明和RAX10-1435 断熱厚み:50mm								ETC		<b>有</b> <b>無</b>
床:アルミ								ラジオ		<b>有</b> 無

外装状態 ラジオ 格納ミラーOK リアエアサス アルミホイール

燃料タンク 200L

Fガラス状態 要交換 良好 **飛石有** 小キズ有

記録簿 **有** 無 H24~29年

PMマフラ 有 無 証明書 有 **無**

S・リミッタ 有 無 証明書 有 **無**

サイドバンパー2段(鉄) マーカー3対(黄)

タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載

5	前	5
6	6	6 6
F 9	スペア	R

サイズF 225/80R17.5  
サイズR 225/80R17.5  
スノータイヤ  
\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります