


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C2100	日野	H26/8	TKG-FD7JLAG-15816	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	H30.8.6 切れ 抹消	397,327 km タコグラフ年月 ナシ	2,100 kg	L 6,220	W 2,380	H 2440 (2330)	馬力 240ps 3	ターボ 有 ペダル		


エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,400 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 <b>中</b> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 <b>無</b>	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーブDMT No.W6H2977 格納ゲート: 極東開発CG1002H-3MRA2(庫内リモコン有)							ベット <b>有</b> 無	
3方開 鳥居:鉄 縦横ネダ:アルミ								クロス張り 有 <b>無</b>	
ラッシング2段 セイコーラック1対								ETC 有 <b>無</b>	
床:板								ラジオ <b>有</b> 無	

外装状態	ラジオ カラーバックモニター 格納ミラーOK ハイルーフ アルミホイール リアエアサス 温・冷蔵BOX(車内)	サイドバンパー2段(アルミ) マーカ5対(黄)	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
燃料タンク	250L	全面サ仕にキズ 凹み	8 前 8
Fガラス状態	要交換 良好 <b>飛石有</b> 飛び石×3 小キズ有	凹み・割れ <b>キズ</b>	4 4 4 4
記録簿	有 <b>無</b>	全面サ仕にキズ 凹み	□ □ □ □
PMマフラ	<b>有</b> 無	全面サ仕にキズ 凹み	F <b>4</b> スペア □ R
証明書	有 無	全面サ仕にキズ 凹み	サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5
S・リミッタ	有 <b>無</b>	全面サ仕にキズ 凹み	スノータイヤ
証明書	有 無	全面サ仕にキズ 凹み	*スノータイヤは表記する




バンパー  
コーナー  
グリル  
ミラーカバー  
ドアガーニッシュ

メッキ




全面サ仕にキズ  
凹み

工具箱(ステン)890



格納ゲート  
2210  
1240  
1570  
2290

曲がり



全面サ仕にキズ  
凹み

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります