

|       |    |       |                  |      |            |
|-------|----|-------|------------------|------|------------|
| HPNo. | 車名 | 年式    | 型式・車体番号          | 架装形状 | 出品会社 (岡山県) |
| A3156 | 三菱 | H30/1 | TPG-FEB50-560826 | 冷凍バン | 株式会社 キャリオン |

|                            |          |                    |          |            |            |                     |     |       |     |   |
|----------------------------|----------|--------------------|----------|------------|------------|---------------------|-----|-------|-----|---|
| 前使用者                       | 車検有効期限   | 走行距離(km)           | 積載量      | 荷台寸法(mm)   |            |                     | T/M | 5速    |     |   |
| 自家用<br>営業用<br>○ レンタカ<br>不明 | H32.1.28 | 切れ<br>482 km<br>抹消 | 3,000 kg | L<br>4,390 | W<br>2,020 | H<br>1910<br>(1870) | 馬力  | 150ps | ターボ | 有 |
|                            |          | タコグラフ年月            | ナシ       |            |            |                     | 3   | ペダル   |     |   |

|                                    |   |    |          |      |       |        |         |           |              |
|------------------------------------|---|----|----------|------|-------|--------|---------|-----------|--------------|
| エンジン状態                             | (A) B C D E   | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | バキューム | リサイクル料 | 8,830 円 | キャブ内部     | 備考           |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)                  | ナシ  |    |          |      |       |        | 汚れ      | (無) 少 中 多 | (外気5℃設定-30℃) |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)           | ナシ  |    |          |      |       |        | シート破れ   | 有 (無)     | 庫内-2℃⇒-28℃   |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態                   | 日本フルハーフGAE No.E1G6891 冷凍機:三菱TDJS35A-L2 No.725400233BL |    |          |      |       |        | ベツト     | 有 (無)     | 3H稼働         |
| 縦横ネダ:鉄                             |   |    |          |      |       |        | クロス張り   | 有 (無)     |              |
| ラッシング1段 庫内灯2ヶ所 断熱厚み:すべて50mm 左サイドドア |   |    |          |      |       |        | ETC     | 有 (無)     |              |
| 床:アルミ                              |   |    |          |      |       |        | ラジオ     | (有) 無     |              |

外装状態 ラジオ 格納ミラーOK

|       |
|-------|
| 燃料タンク |
| 100L  |

|              |
|--------------|
| Fガラス状態       |
| 要交換 (良好) 飛石有 |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 記録簿 | 有 | (無) |
|-----|---|-----|

|       |     |   |
|-------|-----|---|
| PMマフラ | (有) | 無 |
|-------|-----|---|




|     |   |   |
|-----|---|---|
| 証明書 | 有 | 無 |
|-----|---|---|

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| S・リミッタ | 有 | (無) |
|--------|---|-----|

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 証明書 | 有 | 無 |
|-----|---|---|



サイドバンパー1段(鉄) マーカ2対(黄)



タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

10 前 10

□ □

10 10 10 10

□ □ □ □

F 10 スペア □ R

サイズF 205/70R17.5

サイズR 205/70R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります