

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1151	日野	H24/5	QKG-FR1EXBG-12313	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	H30.5.29 切れ 抹消	920,747 km タコグラフ年月 ナシ	12,600 kg	L 9,310	W 2,270	H 2330 (2270)	馬力	380ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,870 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	(外気12℃設定-29℃)
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	庫内3.7℃⇒-26℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊120185 冷凍機:サーモキングTU1200Xスタンバイ付(コード無)							ベット 有 無	3H稼働
鳥居・縦横ネダ:アルミ 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン								クロス張り 有 無	
ラッシング3段 ジョルダーレール4列 庫内灯左右2列 左サイド観音ドア								ETC 有 無	
床:キーストン 断熱厚み(フロント・ルーフ・フロア:100mm、リアドア:90mm、サイド:80mm)								ラジオ 有 無	

外装状態 ラジオ ETC カラーバックモニター ドライブレコーダー(SDカード付) 格納ミラーOK
 ハイルーフ アルミホイール リアエアサス

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
小キズ
記録簿 有 無
H29年
PMマフラ 有 無
証明書 有 無
S・リミッタ 有 無
証明書 有 無

オーバーハング } 2段(ステン) マーカー10対(オレンジ)
 サイドバンパー }
 工具箱(ステン)900
 工具箱(ステン)500
 工具箱(ステン)900

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8	前	8	
□		□	
6	6	5	5
1	1	1	1

F **1** スペア □ R

サイズF 275/80R22.5
 サイズR 275/80R22.5

スノータイヤ

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります