

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A2160	三菱	H19/9	PDG-FK71R-720101	パッカー	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	362,423 km タコグラフ年月 ナシ	1,900 kg	L	W	H	馬力	210ps	ターボ	有
				—	—	—	3	ペダル		

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	11,010 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 <b>中</b> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 <b>無</b>	
上物メーカー名 年式,型式及状態	フジマイティーLP838 No.7081194 容積8.5m³ プレス式							ベット 有 <b>無</b>	
※走行距離361,000km時、ディーラーにてリビルドエンジンを載せ替え(証明書有)								クロス張り 有 <b>無</b>	
								ETC 有 <b>無</b>	
								ラジオ <b>有</b> 無	

外装状態 ラジオ 格納ミラーOK

燃料タンク
100L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>
飛び石×2 小キズ有

記録簿	<b>有</b>	無
-----	----------	---


H22~27年

PMマフラ	<b>有</b>	無
-------	----------	---

証明書	有	無
-----	---	---

S・リミッタ	有	<b>無</b>
--------	---	----------

証明書	有	無
-----	---	---



タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8 前 8

□ □ □ □

3 3 3 3

□ □ □ □

F **2** スペア □ R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります