


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
E1170	東急	H17/11	TH28H7B2改-80899	ウイングトレーラ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M
自家用 営業用 レンタカ 不明	H30.11.18	切れ 抹消	19,200 kg	L 12,720	W 2,380	H 2300 (2230)	馬力 ターボ ペダル
		タコグラフ年月					


エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ 少 中 多	*第5輪荷重9.3t以上
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 東急車輛TVG-05P-0312G								ベット 有 無	
5方開 鳥居・縦横ネダ:鉄 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン								クロス張り 有 無	
ラッシング2段 庫内灯4ヶ所 セイコーラック2対								ETC 有 無	
床:板								ラジオ 有 無	

外装状態 リフトアクスル リアエアサス

燃料タンク
Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
記録簿 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
H26~29年
PMマフラ 有 無
証明書 有 無
S・リミッタ 有 無
証明書 有 無



サイドバンパー3段(アルミ) サイドマーカ8対(黄)



看板跡 凹み

工具箱(FRP)880 箱(鉄)2420

看板跡 凹み

箱(鉄)2420 工具箱(FRP)880

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

前

2	3	3	3
3	3	3	3

F 1 スペア R

サイズRF 11R22.5

サイズRR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります