





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1107	三菱	H30/3	2PG-FS74HZ-501707	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
自家用 営業用 レンタカ 不明	H31.3.28	231 km	13,700 kg	L	W	H	馬力	394ps	ターボ	有
	切れ 抹消	タコグラフ年月	ナシ	9,650	2,410	2640 (2550)	2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ (無) 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ	有 (無)
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ819A3933							ベツト	(有) 無
5方開 鳥居・縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ								クロス張り	有 (無)
ラッシング2段 落としこみ9対 庫内灯4ヶ所 セイコーラック2対								ETC	有 (無)
床:板								ラジオ	(有) 無

外装状態	ラジオ カラーバックモニター 格納ミラーOK ハイルーフ LEDヘッドライト リアエアサス エアロ アルミホイール	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載														
燃料タンク 300L+300L	   	<table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>前</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </table>	10	前	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10
10		前	10													
10			10													
10		10	10	10												
10		10	10	10												
Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有		バンパー コーナー グリル ミラーカバー	F 10 スペア <input type="checkbox"/> R													
記録簿 有 (無)	メッキ	サイズF 245/70R19.5														
PMマフラー (有) 無		サイズR 245/70R19.5														
証明書 有 無		スノータイヤ														
S・リミッタ (有) 無		*スノータイヤは表記する														
証明書 有 無																

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります