





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
V1100	ボルボ	H25/1	LDG-H3RTF1・YV2A0T1C2CA735811	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフト			
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	H31.2.15	切れ	756,572 km	12,900 kg	L	W	H	馬力	390ps	ターボ	有
		抹消			タコグラフ年月	12年09月	9,360				

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	オイル漏れ箇所有							汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス12W-12058寒冷地仕様							ベツト <input checked="" type="radio"/> 有 無	
5方開 鳥居:鉄 縦横ネダ:アルミ 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
ラッシング2段 落としこみ12対 スタクション穴2対 フック4対 庫内灯5ヶ所 セイコーラック2対								ETC <input checked="" type="radio"/> 有 無	
床:板								ラジオ <input checked="" type="radio"/> 有 無	

外装状態	ナビ カラーバックモニター ETC 格納ミラーOK ハイルーフ アルミホイール 総輪エアサス			タイヤ状態																	
燃料タンク	635L			1~10、×、欠、で記載																	
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有			<table border="1"> <tr> <td><input type="text" value="8"/></td> <td>前</td> <td><input type="text" value="8"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value=""/></td> <td></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="5"/></td> <td><input type="text" value="5"/></td> <td><input type="text" value="5"/></td> <td><input type="text" value="5"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="5"/></td> <td><input type="text" value="5"/></td> <td><input type="text" value="5"/></td> <td><input type="text" value="5"/></td> </tr> </table>				<input type="text" value="8"/>	前	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>
<input type="text" value="8"/>	前	<input type="text" value="8"/>																			
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>																			
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>																		
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>																		
飛び石×1 小キズ有																					
記録簿 <input checked="" type="radio"/> 有 無																					
H25~30年				F <input type="text" value="9"/> スペア <input type="text" value=""/> R																	
PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無				サイズF 315/70R22.5																	
証明書 有 無				サイズR 275/70R22.5																	
S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無				スノータイヤ																	
証明書 有 無				*スノータイヤは表記する																	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります