

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1156	日野	H28/7	QPG-FW1EXE-17349	冷蔵ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	H30.7.7 (切) 抹消	198,214 km タコグラフ年月 16年05月	12,000 kg	L 9,470	W 2,400	H 2530 (2450)	馬力	380ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A(●) B C D E	AC	(●) 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,870 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ (●) 少 中 多	*温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (●) 無	(外気27℃設定-5℃)
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックスHFWXG-JMABDD No.2TA7426-01 冷凍機:サーモキングTZ1000 直結						ベット	(●) 有 無	庫内33℃⇒3℃
5方開 鳥居・横ネダ:アルミ 縦ネダ:鉄 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン							クロス張り	有 (●) 無	3H稼働
ラッシング2段 庫内灯4ヶ所 セイコーラック2対 断熱厚み(サイド:30mm、フロント・ルーフ・フロア:50mm、リアドア:35mm)							ETC	(●) 有 無	
床:ステン							ラジオ	(●) 有 無	

外装状態	ラジオ ETC カラーバックモニター ドライブレコーダー(SDカード有) 格納ミラーOK アルミホイール リアエアサス			タイヤ状態			
燃料タンク	300L+300L			1~10、×、欠、で記載			
Fガラス状態	要交換	良好	(●) 飛石有	8	前	8	
小キズ有	バンパー コーナー グリル メッキ ミラーカバー ドアガーニッシュ			8		8	
記録簿	有	(●) 無		7	7	7	7
PMマフラ	(●) 有	無		7	7	7	7
証明書	有	無		F 2 スペア R			
S・リミッタ	(●) 有	無		サイズF 245/70R19.5			
証明書	有	無		サイズR 245/70R19.5			
				スノータイヤ			
				*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります