


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1156	日野	H28/7	QPG-FW1EXE-17349	冷蔵ウイング	株式会社 キャリオン


前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	H30.7.7 切れ 抹消	198,214 km タコグラフ年月 16年05月	12,000 kg	L 9,470	W 2,400	H 2530 (2450)	馬力	380ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A(ⓑ) C D E	AC	(ⓐ) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,870 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ (ⓐ) 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ	有 (ⓐ) (外気27℃設定-5℃)
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックスHFWXG-JMABDD No.2TA7426-01 冷凍機:サーモキングTZ1000 直結							ベツト	有 (ⓐ) 無 庫内33℃⇒3℃
5方開 鳥居・横ネダ:アルミ 縦ネダ:鉄 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン								クロス張り	有 (ⓐ) 無 3H稼働
ラッシング2段 庫内灯4ヶ所 セイコーラック2対 断熱厚み(サイド:30mm、フロント・ルーフ・フロア:50mm、リアドア:35mm)								ETC	有 (ⓐ) 無
床:ステン								ラジオ	有 (ⓐ) 無

外装状態	ラジオ ETC カラーバックモニター ドライブレコーダー(SDカード有) 格納ミラーOK アルミホイール リアエアサス			タイヤ状態																	
燃料タンク	300L+300L			1~10、×、欠、で記載																	
Fガラス状態	要交換 良好 (ⓐ) 飛石有			<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>前</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> </table>				8	前	8	8		8	7	7	7	7	7	7	7	7
8	前	8																			
8		8																			
7	7	7	7																		
7	7	7	7																		
小キズ有	バンパー コーナー グリル メッキ ミラーカバー ドアガーニッシュ			F (2) スペア () R																	
記録簿	有 (ⓐ) 無			サイズF 245/70R19.5																	
PMマフラ	(ⓐ) 有 無			サイズR 245/70R19.5																	
証明書	有 無			スノータイヤ																	
S・リミッタ	(ⓐ) 有 無			*スノータイヤは表記する																	
証明書	有 無																				




サイドバンパー
オーバーハング } 3段(ステン) マーカー 5 対(白)




看板

看板跡

工具箱(ステン)750



メッキ



看板

看板跡

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります