

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D1105	いすゞ	H24/1	LKG-CYJ77A-7002227	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	検切れ (切れ)	429,939 km	13,600 kg	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有
		タコグラフ年月 11年03月		9,610	2,400	2650 (2580)	3	ペダル		

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,930 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ							汚れ 少 (中) 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ							シート破れ 有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本フルハーブDML W8DN150							ベツト (有) 無	
5方開 鳥居・縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ							クロス張り 有 (無)	
ラッシング2段 落としこみ9対 庫内灯4ヶ所 前方スタンション穴1対(鳥居より1260mm後方)							ETC (有) 無	
床:板 ※H30.9ディーラーにて新品エンジン載せ替え済							ラジオ (有) 無	

外装状態 ラジオ ETC カラーバックモニター 格納ミラーOK リアエアサス

燃料タンク
300L+300L


Fガラス状態		
要交換	良好	(飛石有)
飛び石×1	小キズ有	

記録簿	有	(無)
-----	---	-----



PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	無

バンパーマッキ



サイドバンパー2段(アルミ) マーカ6対(黄)



タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8	前	8
8		8

4	4	4	4
4	4	4	4

F 4 スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

スノータイヤ

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります