

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
D1130	いすゞ	H24/12	QKG-CYJ77A-7004871	アルミ平	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	H31.6.26 切れ 抹消	526,300 km タコグラフ年月 12年06月	14,000 kg	L 9,610	W 2,380	H 800 (600)	馬力 380ps	ターボ 有	3 ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	横ネダ:サビ有
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	H22年製トランテックス4KV9003-02 No.1005 ※エンジン載せ替え済(H28年12月)							ベツト 有 無	
7方開 鳥居・縦横ネダ:鉄								クロス張り 有 無	
スタンション穴(前1対・リア1個) 床フック35ヶ所								ETC 有 無	
床:板(一部染み有)								ラジオ 有 無	

外装状態 ラジオ ETC カラーバックモニター 格納ミラーOK リアエアサス
 ※左前中間柱下ロックバースプリング不良の為、ロック不良

燃料タンク	300L+300L	
Fガラス状態	要交換 良好 飛石有	飛び石×1 小キズ有
記録簿	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

サイドバンパー3段(鉄) マーカー4対(黄) 600
 内側穴あき 凹み
 看板跡 各部キズ
 工具箱(FRP)880
 凹み
 穴あき
 看板跡
 リング入れ
 凹み・曲が

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
9	前	10	
10		10	
10	10	10	4
10	10	10	10
F 10 スペア <input type="checkbox"/> R			
サイズF	245/70R19.5		
サイズR	245/70R19.5		
スノータイヤ			
*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります