

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1150	日野	H24/9	QKG-FW1EXBG-13813	ゲート付冷凍ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	検切れ (切れ) 抹消	780,621 km タコグラフ年月 12年07月	11,900 kg	L 9,450	W 2,370	H 2520 (2465)	馬力	380ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	12,870 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 (中) 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	(外気23℃設定-30℃)
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊WBT1440 No.B120583 冷凍機:サーモキングTZ800						ベット	(有) 無	庫内19℃⇒5℃
5方開 鳥居:ステン 縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン 格納ゲート:新明和RAK10-64750リモコン有							クロス張り	有 (無)	3H稼働
ラッシング2段 庫内灯4ヶ所 セイコーラック2対 ジョルダーレール4列							ETC	有 (無)	
床:キーストン 断熱厚み(フロント:75mm、ルーフ:43mm、フロア:50mm、サイド:47mm、アオリ:30mm、リアドア:50mm)							ラジオ	(有) 無	

外装状態 ラジオ カラーバックモニター 格納ミラーOK アルミホイール リアエアサス
ウイングスイッチ前後有 右ミラー角ミラー(下側)レンズハゲにより見えず

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 (飛石有)
小キズ・線キズ有
記録簿 (有) 無
H25~30年
PMマフラ (有) 無
証明書 有 無
S・リミッタ (有) 無
証明書 有 無

サイドバンパー-2段(ステン) マーカー5対(黄) 1550 格納ゲート 2360

看板跡 線キズ3cm 小キズ 凹み

バンパー コーナー グリル ミラーカバ

工具箱(FRP)740

凹み 看板跡

凹み 看板跡 曲がり

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	4	
2		2	
2	2	2	2
2	2	2	2

F 4 スペア R

サイズF 265/70R19.5

サイズR 265/70R19.5

スノータイヤ

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります