

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D1153	いすゞ	H30/3	QKG-CYL77B-*****	冷蔵ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
自家用 営業用 レンタカ 不明	H31.3.25 切れ 抹消	1,839 km タコグラフ年月 17年05月	12,600 kg	L 9,410	W 2,400	H 2350 (2270)	馬力	380ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,340 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	(無) 少 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	(外気20℃設定-5℃)
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス2TB6756 冷凍機:サーモキングTZ1000						ベツト	(有) 無	庫内23℃⇒8℃
5方開 鳥居・横ネダ:アルミ 縦ネダ:鉄 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン							クロス張り	有 (無)	3H稼働
ラッシング2段 庫内灯4ヶ所 断熱厚み(フロント・ルーフ・フロア:50mm、リアドア:35mm、サイド:30mm)							ETC	(有) 無	
床:ステン							ラジオ	(有) 無	

<p>外装状態 ラジオ ETC カラーバックモニター 格納ミラーOK アルミホイール リアエアサス</p> <p>燃料タンク 300L+300L</p> <p>Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有</p> <p>記録簿 有 (無)</p> <p>PMマフラ (有) 無</p> <p>証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ (有) 無</p> <p>証明書 有 無</p>	<p>サイドバンパー } オーバーハング } 3段(ステン) マーカ-5対(黄)</p> <p>メッキ</p> <p>工具箱(ステン)750</p>	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>前</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </table> <p>F 10 スペア R</p> <p>サイズF 275/80R22.5</p> <p>サイズR 275/80R22.5</p> <p>スノータイヤ</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	10	前	10				10	10	10	10	10	10	10	10
10	前	10														
10	10	10	10													
10	10	10	10													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります