

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D1102	いすゞ	H19/2	ADG-CYJ77W7-7000427	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	516,830 km タコグラフ年月 ナシ	13,800 kg	L 9,600	W 2,400	H 2650 (2570)	馬力	380ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,930 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ	有 無
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーブDML W8DF287							ベツト	有 無
5方開 鳥居・縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ								クロス張り	有 無
ラッシング2段 落としこみ9対 庫内灯4ヶ所								ETC	有 無
床:板								ラジオ	有 無

外装状態	ラジオ カラーバックモニター 格納ミラーOK リアエアサス ※オイルポンプ滲み 左中立柱下ロックレバー不良			タイヤ状態																											
燃料タンク	300L+300L			1~10、×、欠、で記載																											
Fガラス状態	要交換 良好 飛石有 小キズ有			<table border="1"> <tr> <td colspan="2">6</td> <td colspan="2">前</td> <td colspan="2">8</td> </tr> <tr> <td colspan="2">8</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">8</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>				6		前		8		8				8		1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
6		前		8																											
8				8																											
1	1	2	2	1	1																										
1	1	2	2	1	1																										
記録簿	有 無			F 2 スペア <input type="checkbox"/> R																											
PMマフラ	有 無			サイズF 245/70R19.5																											
証明書	有 無			サイズR 245/70R19.5																											
S・リミッタ	有 無			スノータイヤ																											
証明書	有 無			*スノータイヤは表記する																											

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります