

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D1108	いすゞ	H26/2	QKG-CYL77A-7004564	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速			
○ 家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	H31.2.5	切れ	603,311 km	14,000 kg	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有
		抹消			タコグラフ年月	00年08月	9,600				

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ		少	<input checked="" type="radio"/> 中	多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ		<input checked="" type="radio"/> 有	無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーブDML No.W9DB496				ベット		<input checked="" type="radio"/> 有	無			
5方開 鳥居・縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ	クロス張り		有	<input checked="" type="radio"/> 無	ETC		有	<input checked="" type="radio"/> 無			
ラッシング2段 落としこみ9対 庫内灯4ヶ所 セイコーラック2対	ラジオ		<input checked="" type="radio"/> 有	無							
床:板			<input checked="" type="radio"/> 有	無							

外装状態 ラジオ カラーバックモニター 格納ミラーOK リアエアサス




燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
小キズ有

記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有	無
H26~30年		

PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
<input type="text" value="7"/>	前	<input type="text" value="7"/>	
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>
<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>
F <input type="text" value="5"/> スペア <input type="text" value=""/> R			
サイズF		275/80R22.5	
サイズR		275/80R22.5	
スノータイヤ			
*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります