

| | | | | | |
|-------|----|-------|-------------------|------|------------|
| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 出品会社 (岡山県) |
| C1140 | 日野 | H27/3 | QKG-FS1EKDA-11150 | ダンプ | 株式会社 キャリオン |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------|----------|-------|-------|-----|-------|-----|---|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | T/M | 7速 | | |
| <input type="checkbox"/> 自家用 <input checked="" type="checkbox"/> 営業用 <input type="checkbox"/> レンタカ <input type="checkbox"/> 不明 | 検切れ <input checked="" type="checkbox"/> 切れ 抹消 | 91,680 km | 9,000 kg | L | W | H | 馬力 | 380ps | ターボ | 有 |
| | | タコグラフ年月 | 14年10月 | | 5,090 | 2,200 | 500 | 3 | ペダル | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----|---|------|----|--------|----------|-------|--|
| エンジン状態 | A B <input checked="" type="radio"/> C D E | AC | <input checked="" type="radio"/> 良 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 12,870 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | ナシ | | | | | | | 汚れ | 少 <input checked="" type="radio"/> 中 多 |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | ナシ | | | | | | | シート破れ | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 | 新明和DRS11-0010SY3 No.510437473 | | | | | | | ベット | <input checked="" type="radio"/> 有 無 |
| 鳥居・縦横ネダ:鉄 | | | | | | | | クロス張り | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 床:鉄板 | | | | | | | | ETC | <input checked="" type="radio"/> 有 無 |
| | | | | | | | | ラジオ | <input checked="" type="radio"/> 有 無 |

外装状態 ラジオ ETC 格納ミラーOK


| |
|-------|
| 燃料タンク |
| 300L |

| |
|--|
| Fガラス状態 |
| 要交換 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 飛石有 |


| | | |
|-----|---|------------------------------------|
| 記録簿 | 有 | <input checked="" type="radio"/> 無 |
|-----|---|------------------------------------|

| | | |
|-------|------------------------------------|---|
| PMマフラ | <input checked="" type="radio"/> 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |

| | | |
|--------|------------------------------------|---|
| S・リミッタ | <input checked="" type="radio"/> 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |



サイドバンパー3段(鉄) マーカー4.対(黄)



| | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| <input type="checkbox"/> 3 | 前 | <input type="checkbox"/> 3 | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 2 |
| <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 2 |
| F | <input type="checkbox"/> 2 | スペア | <input type="checkbox"/> R |
| サイズF | 11R22.5 | | |
| サイズR | 11R22.5 | | |
| *スノータイヤは表記する | | | |

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります