

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A2106	三菱	H30/5	2KG-FK64F-600516	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
自家用 営業用 ○ レンタカ 不明	H32.5.30	切れ 992 km 抹消	2,850 kg	L 6,230	W 2,410	H 2400 (2300)	馬力	220ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	ナシ				3	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	(少) 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコNo.839C5085						ベツト	(有) 無	
3方開 鳥居:ステン 縦横ネダ:アルミ							クロス張り	有 (無)	
ラッシング2段 落としこみ5対 庫内灯LED							ETC	(有) 無	
床:板							ラジオ	(有) 無	

外装状態 ラジオ ETC カラーバックモニター リアエアサス

燃料タンク
200L


Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿	有	(無)
-----	---	-----



PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	(無)
証明書	有	無

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー } メッキ



サイドバンパー1段 マーカー3対



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
9	前	9	
9	9	9	9
F	10	スペア	R
サイズF	225/80R17.5		
サイズR	225/80R17.5		
*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります