

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D1156	いすゞ	H22/11	LKG-CYL77A-7000226	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	255,754 km タコグラフ年月 ナシ	11,800 kg	L 9,360	W 2,310	H 2,220	馬力	380ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,930 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	(外気10℃設定-30℃)
上物メーカー名 年式,型式及状態	ボデー載せ替え:日本フルハーブVHB(H13年10月製) 冷凍機:三菱TU73DX							ベット 有 無	庫内9℃⇒-17℃
縦横ネダ:アルミ 門口・ロックバー:ステン	断熱厚み(フロント・ルーフ・フロア:100mm、サイド・リアドア:75mm)							クロス張り 有 無	3H稼働
ジョルダーレール4列(*本体無) 左サイド観音扉×2								ETC 有 無	
床:T型キーストン								ラジオ 有 無	

外装状態 ラジオ ETC アルミホイール ハイルーフ リアエアサス




燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿	有	無
H23~25、27~29年		

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
5	前		
4	4	4	4
3	3	3	3
F	3 スペア		R
サイズF	295/80R22.5		
サイズR	11R22.5・295/80R22.5		
*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります