



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1105	日野	H30/7	2PG-FR1AHG-*****	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	H31.7.30 切れ 抹消	688 km タコグラフ年月 18年03月	13,900 kg	L 9,630	W 2,410	H 2500 (2420)	馬力	380ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	(少) 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフDKL W9D0482						ベツト	(有) 無	
5方開 鳥居・縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン							クロス張り	有 (無)	
ラッシング2段 落としこみ9対 庫内灯4ヶ所 セイコーラック2対							ETC	有 (無)	
床:板							ラジオ	(有) 無	

外装状態	ラジオ	カラーバックモニター	格納ミラーOK	LEDヘッドライト	ハイルーフ	リアエアサス	サイドバンパー3段(アルミ)	マーカー5対(黄)	タイヤ状態															
燃料タンク	300L+300L		 バンパー グリル ミラーカバー メッキ	 工具箱(FRP)900	<table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>前</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </table>				10	前	10						10	10	10	10	10	10	10	10
10	前	10																						
10	10	10			10																			
10	10	10	10																					
Fガラス状態	要交換	(良好)	飛石有	<table border="1"> <tr> <td>F</td> <td>10</td> <td>スペア</td> <td></td> <td>R</td> </tr> </table>				F	10	スペア		R												
F	10	スペア		R																				
記録簿	有	(無)		サイズF 275/80R22.5 サイズR 275/80R22.5 スノータイヤ *スノータイヤは表記する																				
PMマフラ	(有)	無																						
証明書	有	無																						
S・リミッタ	(有)	無																						
証明書	有	無																						

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります