





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A2109	三菱	H17/5	PA-FK61FK-771517	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	296,181 km タコグラフ年月	3,250 kg	L 6,200	W 2,200	H 2,300	馬力	240ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ529C5092						ベット	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
縦横ネダ:アルミ							クロス張り	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
ラッシング1段 落としこみ5対							ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
床:板							ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	

<b>外装状態</b> <table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td></tr> <tr><td>100L</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Fガラス状態</td></tr> <tr><td><input checked="" type="radio"/> 要交換 良好 飛石有</td></tr> <tr><td>要交換</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>記録簿</td></tr> <tr><td>有 <input checked="" type="radio"/> 無</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>PMマフラ</td></tr> <tr><td>有 無</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>証明書</td></tr> <tr><td>有 無</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>S・リミッタ</td></tr> <tr><td>有 無</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>証明書</td></tr> <tr><td>有 無</td></tr> </table>	燃料タンク	100L	Fガラス状態	<input checked="" type="radio"/> 要交換 良好 飛石有	要交換	記録簿	有 <input checked="" type="radio"/> 無	PMマフラ	有 無	証明書	有 無	S・リミッタ	有 無	証明書	有 無	<p>ミラーステー凹み・サビ</p>  <p>バンパー曲がり</p>  <p>凹み・穴</p>  <p>穴</p>  <p>サイドバンパー曲がり</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr><td>3</td><td>前</td><td>3</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>F <input checked="" type="checkbox"/> 欠 <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 225/80R17.5</p> <p>サイズR 225/80R17.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	3	前	3				3	3	3	3				
燃料タンク																															
100L																															
Fガラス状態																															
<input checked="" type="radio"/> 要交換 良好 飛石有																															
要交換																															
記録簿																															
有 <input checked="" type="radio"/> 無																															
PMマフラ																															
有 無																															
証明書																															
有 無																															
S・リミッタ																															
有 無																															
証明書																															
有 無																															
3	前	3																													
3	3	3	3																												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります